

**АКТ**  
**прийому готовності закладу освіти до 2024/2025 н.р.**  
**КОРОВІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(повна назва)

Складений 02 серпня 2024 р.

Повна назва закладу освіти Коровійський ліцей Чернівецької міської ради

Рік будівництва 1988 р.

Юридична адреса вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія, Чернівецький район, Чернівецька область

Телефон \_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти Луцуляк Ольга Георгіївна

Перевірку здійснила комісія, яка діє відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 14.06.2024 р. №184

Комісією встановлено:

**РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ**

1. Наявність документів на право власності на землю та нерухоме майно: наявні технічні паспорти на нерухоме майно закладу з встановленою загальною площею користування 4195,00 кв. м., а також державний акт на землю.
2. Стратегії розвитку закладу освіти так;
3. Наявність списків дітей з електронного обліку (ЗДО): так
4. Наявність проекту розкладу організованих форм освітнього процесу (ЗДО): \_\_\_\_\_
5. Наявність книги обліку особового складу працівників (ЗДО): \_\_\_\_\_
6. Наявність журналу прибуття (вибуття) дітей (ЗДО): \_\_\_\_\_
7. Інформація:

Кількість педагогів з неповним навантаженням	Кількість педагогів з навантаженням більше 1,0 ставки	Наявність вакансій станом на день об'їзду (предмет – кількість годин, прописом)
8	31	хореографія - 8 (вісім) годин учитель-логопед (0,5 ставки)

**8. Комплектування класів (ЗЗСО):**

Середня наповнюваність класів становить 28.

Усього класів: 22, із них 1 – 4-х - 8, 5 – 9-х - 10, 10 – 11-х - 4;

Усього учнів - 616, із них 1 – 4-х - 215, 5 – 9-х - 296, 10 – 11-х - 105 ос.;

Виконання заходів з оптимізації мережі: оптимізовано класів \_\_\_\_\_.

Наявність вільних навчальних приміщень/класів (кількість) - 3

Навчання за кордоном та на індивідуальній формі:

Клас	Загальна кількість учнів	З них за кордоном	Планують повернутися з вересня 2024 р.	К-сть учнів, що навчаються на сімейній (домашній) формі	З них за кордоном	К-сть учнів, що навчаються на екстернатній формі	З них за кордоном
1-А	21	-	-	-	-	-	-
1-Б	24	-	-	-	-	-	-
2-А	26	3	-	-	-	3	3
2-Б	27	3	-	-	-	3	3
3-А	25	6	-	-	-	6	6



Клас	Загальна кількість учнів	З них за кордоном	Планують повернутися з вересня 2024 р.	К-сть учнів, що навчаються на сімейній (домашній) формі	З них за кордоном	К-сть учнів, що навчаються на екстернатній формі	З них за кордоном
3-Б	26	-	-	-	-	-	-
4-А	33	13	-	-	-	13	13
4-Б	33	3	-	-	-	3	3
5-А	26	3	-	-	-	3	3
5-Б	34	4	-	-	-	4	4
6-А	38	8	-	-	-	8	8
6-Б	38	6	-	-	-	6	6
7-А	31	6	-	-	-	6	6
7-Б	31	8	-	-	-	8	8
8-А	25	6	-	-	-	6	6
8-Б	23	3	-	-	-	3	3
9-А	25	6	-	-	-	6	6
9-Б	25	3	-	-	-	3	3
10-А	28	5	-	-	-	5	5
10-Б	25	5	-	1	1	4	4
11-А	25	5	-	2	2	3	3
11-Б	27	9	-	-	-	9	9

Кількість учнів закладу освіти (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) 511 проектна місткість - 680.

9. Комплектування груп (ЗДО):

На вересень 2024 р. у закладі: \_\_\_\_\_ груп, \_\_\_\_\_ дітей,  
із них: \_\_\_\_\_ раннього віку, \_\_\_\_\_ передшкільного віку; \_\_\_\_\_ короткотривалих груп, \_\_\_\_\_  
них дітей; \_\_\_\_\_ груп з режимом роботи 10,5 годин, \_\_\_\_\_ в них дітей; \_\_\_\_\_ груп з режимом  
роботи 12 годин, \_\_\_\_\_ в них дітей \_\_\_\_\_

10. Стан навчальних кабінетів.

Кабінети (навчальний предмет)	К-сть	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану роботи кабінету		Наявність Правил безпеки і пам'яток для кабінетів	
		повністю	частково	є	немає	є	немає
1-4 класи	9		+	+		+	
5-11 класи	15		+	+		+	

11. Стан STEM-кабінетів/лабораторій:

№ з/п	Кабінет/предмет	Лабораторія/предмет	Готовність до проведення навчальної діяльності



12. Наявність ТЗН, їх стан зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі		Потреба
			справні	несправні	
1.	Комп'ютер	34	26	8	-
2.	Ноутбук	14	13	1	13
3.	Принтер	2	0	2	-
4.	Принтер (3 в 1)	21	21		-
5.	Мультимедійний проектор	5	4	1	2
6.	Мультимедійна дошка	2	2	0	1
7.	Телевізор	25	23	2	-
8.	Мультимедійна панель	3	3		2
9.	Акустична система	1		Частково потребує ремонту	1
10.	Веб-камери	2			4
11.	Мікрофон	3	2	1	4
12.	Пульт	1		Частково потребує ремонту	1

13. Наявність і стан бібліотеки наявна бібліотека, яка розміщена в одному приміщенні з читальним залом,

Фонд підручників(к-сть) - 22499, художньої літератури(к-сть) -6877, періодичних видань (к-сть) -372;

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
1.	+		<p>Модернізація бібліотеки в сучасний інформаційний медіа-простір, у т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закупівля нових меблів (столи і стільці, які швидко трансформуються);</li> <li>- Закупівля комп'ютерної та розмножувальної техніки для працівника та користувачів (учасників осв.процесу);</li> <li>- Встановлення системи візуалізації з аудіо супроводом (груповий</li> </ul>	



№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
			перегляд фільмів, демонстрація тощо); - Створення куточку відпочинку та усамітнення	

## РОЗДІЛ II. ГОТОВНІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ:

### 1. Стан туалетних кімнат:

1.1. Кількість туалетних кімнат - 9 шт., у т.ч.: - для учнів на поверхах - (на 3 місця), - в роздягальнях спортивного залу - 2 (на 1 м.); - для працівників - на поверхах - 2 (на 1 місце); в укритті (для учнів та дорослих) :

1.2. З них потребують капітального ремонту - не потребують;

1.3. З них потребують поточного ремонту - потребує;

1.4. Потребують встановлення перегородок - не потребують;

1.5. Потребують встановлення дверцят - не потребують;

1.6. Наявність гарячої проточної води наявна (підігрів у бойлері);

1.7. Потреба в умивальниках немає, к-сть \_\_\_\_\_;

1.8. Наявність електросушук для рук наявні, к-сть 6, потреба - 0.

### 2. Стан та якість ремонту приміщень:

2.1. Проведено капітальний ремонт (приміщення/сума витрат) капітального ремонту не проводилося

2.2. Проведено поточний ремонт (приміщення/сума витрат) поточний ремонт підлоги в кабінеті 3.17 на суму 60305 грн.

№ з/п	Потребують капітального ремонту	Потребують поточного ремонту
1.	Харчоблок та їдальня	
2.		Спортивний зал
3.		Коридори та рекреації
4.		учнівські вбиральні (II поверх)
5.		

3. Стан території та її площа- задовільний; загальна площа становить - 2,6303 га (заклад має на постійне користування земельною ділянкою, відповідно до державного акта ЯЯ№351216);

4. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - наявний один цементований майданчик в задовільному стані;

### 5. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту



	+			

**6. Стан прилеглої території:**

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

**7. Наявність спортзалів для різних вікових груп наявний 1 (один) спортивний зал, їх стан:**

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

**8. Спортспоруди, їх стан:**

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

**9. Спортмайданчик(и), розмір(и)- спортивний майданчик розміщений на території школи (футбольне поле - 5500 кв. м., баскетбольне - 200 кв. м. "гімнастичне містечко" -1000 кв. м. та технічний стан :**

№ з/п		Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
1.	Бігова доріжка	+			+
2.	Футбольне поле (велика)			+	
3.	Тренувальне поле			+	
4.	Волейбольне поле	+			+

**10. Стан покрівлі:**

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

**11. Тип освітлення, забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами:**

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			



12. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення - наявний (протокол № 1 від 10.07.2024);

**13. Наявність і стан інженерних комунікацій:**

Система опалення (котельня, теплоцентраль, пічне, теплопункт): автономна газова котельня

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

Водопостачання (централізовано, колодязь, резервуар): колодязь

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

Електропостачання (газопостачання):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

Каналізація: (центральна, яма на вигріб): яма на вигріб

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			+

Стан стін приміщень закладу (наявність, відсутність щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком). У двох кабінетах, а саме: у кабінеті головного бухгалтера та заступника директора з ГР присутні ураження грибком через протікання каналізаційної мережі.

Безпечність матеріалів, що використовуються для оздоблення приміщень закладу освіти - так.

Стан підлоги санітарних вузлів та умивальних кімнат (повинна вистилатися неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою) - наявне

Стан підлоги усіх приміщень (повинна мати стійкість до застосування дезінфекційних засобів, бути вологостійкою та не слизькою, не мати щілин, дефектів, механічних пошкоджень) - наявне

Стан навчальних меблів (наявність гострих кутів, сколів, пошкоджень та зношення) - відсутнє

Навчальні приміщення для учнів 1-4 класів розміщуються - на 1-2 поверхах, навчальні приміщення для учнів 5-11 класів - розміщуються на 2-3 поверхах.

14. Наявність планів/заходів підготовки закладу до зими і опалювального сезону: наявний (наказ по закладу №131/АГ від 16.10.2023) ;

15. Використання коштів (за період з 01.01.2024):



- Бюджетних - 10506813,35 грн. (десять мільйонів п'ятсот шість тисяч вісімсот тринадцять грн., тридцять п'ять коп.)
- Батьківських - 59951,00 грн (п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 00 коп.)

### РОЗДІЛ ІІІ. СТАН ХАРЧОБЛОКУ, ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТА МЕДКАБІНЕТУ:

#### 1. Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням:

№ з/п	Назва обладнання	Наявність/кількість	Технічний стан	Потреба в закупівлі/ремонті
1.	Електрична сковорідка	+ / 1 шт.	задовільний	
2.	М'ясорубка	+ / 3 шт.	задовільний	
3.	Картопечистка	+ / 1 шт.	задовільний	
4.	Овочерізка	+ / 1 шт.	задовільний	
5.	Протирочна машина	-		
6.	Холодильники	+ / 4 шт.	задовільний	
7.	Морозильні камери	+ / 4 шт.	задовільний	
8.	Тістомісильні машини	-		+ закупівля
9.	Слайсери	-		
10.	Хліборізки	+ / 1 шт.	задовільний	
11.	Тостер	-		
12.	Електрична сковорідка	+ / 2 шт.	задовільний	
13.	М'ясорубка	+ / 3 шт.	задовільний	
14.	Стелаж для посуду	+ / 4 шт.	задовільний	+ закупити 2 шт.

#### 2. Наявність обідньої зали (ЗЗСО) - наявна.

кількість посадкових місць 108 місць, санітарний стан задовільний,  
умови для дотримання правил особистої гігієни - наявний гігієнічний куточок з 8  
(вісім) умивальниками перед входом в обідній зал (їдальню).

графік харчування учнів - наявний, відстань між столами та розміщення за ними учнів  
- між столами відстань становить 1 м. (в карантин - 1,5 м.);

Запровадження системи ХАССП - наявна

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+		<u>Харчоблок, кухня</u>	

#### 2.1. Підсобні приміщення харчоблоку:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+		<u>Печи, вбиральня, душова</u>	



--	--	--	--	--

5. Наявність проточної води: холодної - наявна, гарячої - наявна. Аналіз води - дослідження проведене (від 22.01.2024 №13/13, №13/14).

6. Умови для миття рук працівниками харчоблоку наявні.

7. Санітарний стан буфетних у групах (кількість) - буфет відсутній

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту

8. Організація питного режиму: забезпечено

9. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: не виконано, у зв'язку із відсутністю фінансування

10. Наявність набору виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення - наявне

11. Наявність перед приміщенням їдальні, буфету умивальників із розрахунку один на 40 місць - наявний гігієнічний куточок з 8 (вісім) умивальниками.

12. Наявність поряд з умивальниками диспенсерів з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники) - наявне

13. Відстань між обідніми столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому брудного посуду становить не менше 200 см; між рядами обідніх столів 100 см; між обідніми столами і стіною 40 см - наявне

14. Запас кальциновані соди та мила або інших миючих засобів - наявне

15. Наявність столового та кухонного посуду (використання забороненого пощербленого, емальованого, алюмінієвого столового посуду і пластмасового столового посуду багаторазового використання) посуд наявний.

16. Використання приміщень їдалень (харчоблоку), роздаткових, буфетів не за призначенням - ні.

17. Водопостачання (централізоване або децентралізоване) - децентралізоване

18. Забезпечення холодною і гарячою проточною водою приміщень їдальні (харчоблоку), буфету - забезпечено

19. Відповідність води питної на харчоблоці, буфеті вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 - так.

20. Наявність лабораторних досліджень води (дата, результат) протокол досліджень - №13/14 від 22 січня 2024 року, дослідження відповідає вимогам.

21. Наявність миючих та дезінфекційних засобів - наявне

22. Наявність спеціального одягу та необхідних умов для дотримання правил особистої гігієни працівників їдалень (харчоблоків), буфетів - наявний

23. Маркування по п.22 - наявне.

24. Наявність медичного огляду працівників їдальні (харчоблоку), буфету - наявне

25. Кількість працівників закладу - 70, із них пройшли медичний огляд 69, не пройшли - 1, причина - працівник перебуває за межами кордонів України (відпустка без збереження заробітної плати)



26. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: не виконано

27. Наявність і стан обладнання медичного кабінету:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

28. Зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів наявність окремих приміщень - наявне  
Для прибирання санітарних вузлів виділений окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо - так /ні.

29. Наявність в санітарних вузлах підведеної до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила - наявне

30. Санітарні вузли для 1-4 класів обладнані дитячими унітазами / чашею Генуя - у вбиральнях наявні чаші Генуя.

У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, передбачено/не передбачено спеціально обладнано кабінку для використання її особами з інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів - на I поверсі обладнано санвузол для використання її особами з інвалідністю.

Наявність санітарного (санітарних) вузлу (вузлів) для педагогічних працівників - наявні

#### ІV. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА, ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні (дата підписання)	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)	Потреба в проведенні ремонту (короткий опис)
			Засоби зв'язу, так/ні	Підключення до мережі Інтернет, так/ні (швидкість)			
Сховище							
<u>Протирадіаційне укриття</u>	<u>вул. Шкільна, 1-А, с. Коровія, Чернівецький район, Чернівецька область</u>	<u>700</u>	<u>ні</u>	<u>так (300 мБ)</u>	<u>так, 26.01.2024</u>	<u>готовий</u>	<u>Проведення заміни каналізаційних мереж (комплексне); -Проведення гідроізоляції (зовнішньої та внутрішньої); -Поточний ремонт окремих приміщень ПРУ.</u>



Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття						

## 2. Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання:

№ з/п	Засоби Заходи	Наявність		Кількість	Стан		Заходи ПБ відповідно припису ДСНС	
		так	ні		задовільний	незадовільний	виконані	не виконані
1.	Система АПС (автоматичного пожежогасіння)	+						
2.	Вогнезахисна обробка горіщ	+						
3.	Протипожежні двері на горіще	+						
4.	Протипожежні стенди/ щити	+						
5.	Вогнегасники	+		45	+			
6.	Протипожежні крани		+					
7.	Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації	+			+			
8.	Забезпечення наглядною агітацією, навчання з питань пожежної безпеки	+			+			
9.	Проведення замірів опору ізоляції	+			+			
10.	Облаштування 2-го евакуаційного виходу	+			+			

## 3. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	78			78	100%	
Здобувачі освіти	616			616	100%	

## 4. Організація охорони закладу освіти:







Руслан ЄНАКІ

Представник Держпродспоживслужби

Представник ДСНС

Представник Міської дитячої поліклініки

Коровійського ліцею



Ознайомлений (-а):

Т в.о. директора

Анастасія ПЕНТЕЛЕЙЧУК

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Faint, illegible text and bleed-through from the reverse side of the page]*